

CareStream


GUIA RÁPIDO
Desinstalação Scanner

2021





○ Scanner estará dessa forma



Remover a fonte do scanner
da tomada



Desconectar o scanner da
fonte



remover a ponteira do scanner



Guardar a ponteira no seu devido lugar (como na foto)



Colocar a proteção na lente
do scanner



Ficará Assim



Guardar o Scanner em seu devido
compartimento



Enrolar o cabo da forma correta
nos eu compartimento



Guardar a base no seu devido
compartimento



Desconectar o USB da porta
do computador



Guardar em seu devido
compartimento



Colocar a parte da tomada
que tiramos lá no começo
no seu devido compartimento



Componentes do scanner concluído
fechar e travar maleta



Desconectar a fonte do computador
com cuidado e desligar
o computador



Guardar a fonte em seu devido
lugar




Ficará assim o compartimento inferior



Colocar as proteções que estão
no compartimento superior



Guardar o computador
com as proteções no
compartimento superior da maleta



Pronto o Scanner esta pronto
para o transporte!!

Se persistir a duvida segue tutorial
rapido em video abaixo:



Clique no ícone para abrir



**Clique nos ícones e nos
acompanhe nas redes sociais**



**Quer conhecer sobre nossas soluções em assessoria
técnica entre em contato conosco.**



OBRIGADO!